

**Bảng B.1 - Kích thước mẫu thử***Kích thước tính bằng milimet*

Loại mẫu thử	Chiều rộng bo	Chiều dài cỡ ban đầu Lo	Chiều dài phần song song Lc		Chiều dài tự do giữa các châu kẹp mẫu thử có cạnh song song
			Nhỏ nhất	Nên dùng	
1	12,5 ± 1	50	57	75	87,5
2	20 ± 1	80	90	120	140
3	25 ± 1	50a	60a	-	Không quy định

a Tỷ số Lo/bo và Lc/bo của một mẫu thử loại 3 so với một trong các loại 1 và 2 là rất thấp. Kết quả là các tính chất, đặc biệt là độ giãn dài sau đứt (giá trị tuyệt đối và dài phân tán) được đo với mẫu thử này sẽ khác so với các loại mẫu thử khác.